



CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

**GERENTES DE SUPERETTE
PRESENTE**

At'n. Personal de Carnicerías

Con relación al **MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CARNICERIA**, por medio de la Presente, se les informa lo siguiente:

Se estableció contrato de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Accesorios Industriales representada por Ramón Andujo, quien se responsabiliza de darnos el servicio de Mantenimiento incluyendo las refacciones naturales de desgaste.

En dicho contrato, se establece que todo daño ocasionado por mal manejo de estos equipos, serán pagados por Almacenes Distribuidores de la Frontera, por lo que solicitamos su colaboración para informar al Personal implicado, se abstengan de utilizar de forma equivocada o tratar de reparar fallas de estos equipos ya que eso implicara un costo adicional, mismo que será trasladado al responsable de dicho gasto.

Aparte de los ajustes que normalmente el operador requiere hacer, el proveedor autoriza a nuestro Personal a hacer los siguientes movimientos

Partes removibles para limpieza

SERRUCHO

Puerta superior e inferior
Polea superior (no sumergir en agua)
Mesa fija y deslizable (carro)
Porta guías y protector superior (cuenta con perilla)
Porta limpiadores derecho e izquierdo (cuenta con perilla)

MOLINO

Cabezal consta de tres partes gusano tuerca y cabezal
Charola o tolva

REBANADORA

Cubre cuchilla, carro porta producto, afilador (completo no desarmar)
la rebanadoras modelo 919 y 909 también se retira el deflector o desviador de rebanada

Cualquier duda favor de Consultarlo con Francisco Proa o a nuestro departamento, para servicio se debe solicitar vía Internet a mantenimiento como normalmente se solicitaba anteriormente

Atentamente

Depto. de Mantenimiento



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.
Plutarco Elías Calles 744 Nte.
Cd. Juárez, Chihuahua, 32310
Tel. (656) 686-2200, Fax. (656) 686-2201

General Export
3912 Frutas Ave.
El Paso, Texas 79905, USA
Ph. (915)544-6367, Fx (915)544-0109